



オゾンガス発生器センサーモジュール取替修繕 実施設計書

番 号 救急需第8号

履 行 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502（西脇消防署）ほか

業 務 概 要 オゾンガス発生器センサーモジュールの取替修繕

北はりま消防組合

内 訳				概 要
	実施	今回変更	増減額	オゾンガス発生器センサーモジュール取替修繕
設計額 (内消費税)	円 ()	円 ()	円 ()	株式会社タムラテコ製BT-088 9個
請負額 (内消費税)	円 ()	円 ()	円 ()	1 西脇消防署 1個
				2 西脇消防署西脇北出張所 1個
				3 西脇消防署多可出張所 1個
執行方法		履行期限	令和6年12月27日まで	4 西脇消防署多可北出張所 1個
				5 西脇消防署多可南出張所 1個
(起工理由)				6 加西消防署加西南出張所 1個
				7 加西消防署加西北出張所 1個
				8 加東消防署 1個
				9 加東消防署東条出張所 1個
オゾンガス発生器 (BT-088) のオゾンガス濃度を制御するセンサーモジュールは、				
3年毎に交換する必要があるため。				

内訳明細書

番号	名称	内容	数量	単位	単価	金額(円)	備考
1	オゾンガス発生器	センサーモジュール取替修繕	9	個			(株)タムラテコ製BT-088
	センサーモジュール						
	小計						
	消費税	10%					
	合計(小計+消費税)						

オゾンガス発生器センサーモジュール取替修繕仕様書

1 総則

本仕様書は、北はりま消防組合（以下「当組合」という。）が保有するオゾンガス発生器のセンサーモジュール取替修繕について必要な事項を定める。

2 対象資機材及び数量

株式会社タムラテコ製 BT-088
オゾンガス発生器センサーモジュール 9個

3 修繕内容

オゾンガス発生器（BT-088）のセンサーモジュール取替修繕

4 履行場所

- (1) 兵庫県西脇市野村町1796番地の502（西脇消防署）
- (2) 兵庫県西脇市寺内515番地の1（西脇消防署西脇北出張所）
- (3) 兵庫県多可郡多可町中区茂利243番1（西脇消防署多可出張所）
- (4) 兵庫県多可郡多可町加美区豊部240番地（西脇消防署多可北出張所）
- (5) 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間650番地（西脇消防署多可南出張所）
- (6) 兵庫県加西市上宮木町387番地の13（加西消防署加西南出張所）
- (7) 兵庫県加西市満久町220番地（加西消防署加西北出張所）
- (8) 兵庫県加東市上中778番地52（加東消防署）
- (9) 兵庫県加東市天神123番地（加東消防署東条出張所）

5 履行期間

契約締結日の翌日から令和6年12月27日まで

6 修繕完了報告

修繕完了後、速やかに修繕完了報告書（任意様式）を作成し、当組合担当者へ提出すること。

7 対象外経費

本仕様書記載以外の経費が発生する場合は、事前に当組合担当者と調整すること。

8 保証期間

取替部品の保証期間は、修繕完了の日から起算して12か月とし、その期間に発生した故障、破損等の欠陥を認めたときは、その修繕費用（部品代金を含む。）は無償で対応すること。ただし、メーカーが定める保証期間が12か月以上の場合にあっては、当該期間とする。

9 その他

この仕様書に疑義が生じた場合は、当組合担当者と協議の上、決定すること。